

## テクニカルレポート No.013



本社／〒106 東京都港区六本木3-7-17(六本木産業ビル)  
☎03-403-1731(代)  
大阪営業所／〒531 大阪市大淀区中津1-11-8(旭ビル)  
☎06-373-0473 / 06-376-0513  
九州営業所／〒892 鹿児島市南林寺町19-3(第一東カンビル)  
☎0992-25-6149  
工場／〒340 埼玉県草加市青柳町1117-3  
☎0489-36-3033(代表)  
FAX／大阪 06-373-0827 工場 0489-36-3307

# ビニールカーテン、アクリル板における静電気防止処理の除電効果について

## 1. はじめに

静電気による障害は、様々な分野において問題になっている。表1に、電子工業における主な静電気障害を示す。

発生原因を表2に示す。

クリーンベンチ、クリーンブースは、半導体工業、精密機械工業に多く用いられており、静電気

に対して十分な配慮が必要となる。材質より考えると、問題となるのは、ビニールカーテン(P.V.C.)、アクリル板である。これらに関し、最近、帯電防止効果を有すると称される製品が発売されてきている。

本レポートでは、帯電防止製品と従来品について、摩擦による帯電圧、及び放置したときの除電

表1. 静電気障害の例

半導体素子	耐圧を越えた電界の印加が原因となった素子破壊・半破壊(使用中に破壊が進行するものと、回復するものとがある。)性能劣化
磁気テープ テープレコーダ VTR	静電力によるゴミ付着によるヘッドの磨耗促進・テープの走行不良・製造時に混入する塵埃が原因となったドロップアウト・雑音・ジッター
電子計算機	静電気放電による雑音が原因となったシステムダウン・ミスカウント・ドロップアウト
計算機周辺機器	静電力によるカード整理不良・磁気ドラム不良・機械的不安定等
計測器類	0点変動・誤信号

表 2. 静電気の発生原因と種類

発生原因	帯電の種類	電荷の生じる状態
表面の接触と分離	(a) 接触帯電 (b) 剥離帯電 (c) 加圧接触 (d) まさつ帯電 対称まさつ 非対称まさつ ころがり (e) 加圧力大のとき (f) 衝突	表面でのイオン交換(吸着イオン) 表面エネルギーの差による電子移動 接触面間の温度差による移動 (a)よりも接触面が大きいので、電荷量が大。その他、体積中のイオン拡散もある。 (a)よりも面積大となる。圧電気が発生する。 まさつ熱、加圧、剪断力が作用するので、機構は複雑となる。 強いまさつでは、破碎、熔着もみうけられる。 変形と破断が生じ、表面電荷の再配分となる。 (a)～(e)のすべてを含む
変形	(a) 加熱変形 (b) 機械的変形	電荷分布の再移転 圧電気による帯電が付加される。
電界の効果	イオン、電子の注入	内部イオンの移動と外部からの注入
イオンの付着	イオン性空間での付着	映像力による付着 イオン衝突による付着
放射線	ラジオ効果	体積電荷
変態	凍結、融解	イオンの移動度の差と濃度による。
化学変化	化学変化	物質の解離と付着力により変る。

効果について測定したので、ここに報告する。

### (2) アクリル板

a) 帯電防止処理品 3 t

b) 普通アクリル板 5 t

## 2. 測定方法

### 2-1. 使用材料(被験物)

#### (1) ビニールカーテン

- a) 帯電防止処理品、塩ビシート 0.3 t, 格子入
- b) 難燃処理品 0.3 t
- c) 普通ビニールシート 0.05 t

### 2-2. 測定方法

被験物の表面を木綿、

及び紙にて5回こすり、

静電気を発生させる。

即座に、静電気測定器

(STATIRON TYPE

-TL)にて帯電圧を計




図 1. 測定方法

測し、時間の経過と共に帶電圧を記録する(図1 参照)。

### 3. 結 果

#### 3-1. ビニールカーテン

木綿布により摩擦した結果を図2に、紙によるものを図3に示す。

図2. 帯電圧と除電  
(木綿による摩擦)





図3. 帯電と除電  
(紙による摩擦)




### 3-2. アクリル板

測定結果を図4に示す。

図4. 帯電と除電

図は、いずれも制電プレートの結果を示す。普通アクリル板は、25KV以上であり計測不能のため、図示はしない。



## 4. 考 察

### (1) ビニールカーテンについて

図2, 3に示すように、帯電防止処理品において、帯電圧が低く、また除電が速いことが分る。従って 従来品に比べ、静電気に対し効果があることを示している。価格は、従来品に比べ約1.5倍である。

### (2) アクリル板

帯電処理においてビニールカーテン同様、制電効果を示した。しかし価格は、普通板の約3倍と高価となる。

## 参考文献

1) 村崎 他: 静電気障害対策資料集P.4. 11.

第一インターナショナル

Copyright © AIRTECH JAPAN, LTD. All Rights Reserved.

### 【注意】

連絡先は発行当時の情報が記載されています。  
最新の連絡先はホームページ等でご確認をお願いします。