

本社〒110 東京都台東区東上野 3-17-8 (大野屋ビル) ☎03-3832-1731(代表) FAX.03-3832-1710

送風機の回転制御による共振とベアリング破損

このレポートについてのお問合せ先 TEL. 0489-36-3033 部署／設計部 氏名／大重一義

§ 1 はじめに

インバータの普及により、送風機の無段制御が容易となった。しかし、特定周波数において、モーターの振動幅が極度に高くなる現象（共振現象）が存在し、ベアリングに異常負荷を与え、やがてクリープ（ベアリングとモーターケーシングとの間でスリップを生じる）を発生させ、ベアリング破損の原因となる。

本稿ではインバータ使用時における送風機モーターの振動に関し、数種の実験を行ったので以下に報告し、インバータ使用時におけるモーター事故防止法を提案する。




写真1 フィルターユニット(AFU-C-25)

§ 2 実験方法

実験は、写真1に示すように、フィルターユニット(AFU-C-25)内の送風機(LNF-II)の振動幅(Z方向 P-P μm)を測定した。測定位置は、モーターフレーム上、中央、測定器は普通振動計(リオン VM-80)を用いた。防振ゴムに対する測定は、モーター単体で行った。











§ 3 結果

実験結果を表1に示す。

§ 4 まとめ

- 1) インバータ制御時、モーターはある回転数になると、必ず共振するため、その駆動周波数帯をジャンプさせるか、使用範囲外とする必要がある。
- 2) モーターの軸受は、ノンクリープベアリングとする。
- 3) インバータは、低減トルクモードを使用する。
- 4) 防振ゴムの有無及びその性能により、共振点が変化することをよく把握しておく必要がある。

表1 測定結果

(1)共振点の発生	図1 		10 ~ 50 Hz 間で共振する点がある。
(2)電源の種類	図2 		インバータ、スライダック共に、ある周波数で共振する。
(3)インバータの種類	図3 		インバータ使用時、低減トルクモード運転により、共振を減少できる。
(4)モーター単体の機差	図4 		モーターにより共振幅に差が生じる。
(5)防振ゴムの有無と種類	図5 		防振ゴムの有無、性能により共振点が変化する。防振ゴムのパネ定数が小さい(やわらかい)程、共振点は低い周波数へ移動する。

【注意】

連絡先は発行当時の情報が記載されています。
最新の連絡先はホームページ等でご確認をお願いします。